

• **General**

- ✓ TnT hardware RC3 for Alujet-510/Alujet-710 added
- ✓ TbT PAS24 for Alujet-510/Alujet-710 added

• **Series MF65 & MF6500**

- ✓ Spacer 485-65-000-00 added to lock 440-73-030-00
- ✓ M65102 cuttings corrected in MF65

• **Series M450**

- ✓ 660-45-480-03 cuttings corrected in combination with M4548 and M4542
- ✓ M6041 wall connection added
- ✓ 3 sash typologies issue corrected

• **Series S350**

- ✓ Profile S365 removed

• **Series SF85**

- ✓ The U latch plates 415-37-366-00 and 415-37-365-00 modified according to the opening direction

• **Series S67 Urban**

- ✓ S77072 cuttings corrected
- ✓ Threshold S67684 cuttings corrected

• **Series M940**

- ✓ 2+1 and 2+2 shutter typology issue corrected

• **Series S560LT**

- ✓ 2 parallel sashes typology issue corrected
- ✓ S568 and S579 cuttings corrected
- ✓ Flyscreen display horizontal section corrected

• **Γενικά**

- ✓ Προστέθηκε TnT hardware RC3 σε Alujet-510/Alujet-710
- ✓ Προστέθηκε TbT PAS24 σε Alujet-510/Alujet-710

• **Σύστημα MF65 & MF6500**

- ✓ Ο αποστάτης 485-65-000-00 προστέθηκε στην κλειδαριά 440-73-030-00
- ✓ Διορθώθηκαν οι κοπές M65102 στην MF65

• **Σύστημα M450**

- ✓ Διορθώθηκαν οι κοπές του 660-45-480-03 σε συνδυασμό με το M4548 και M4542
- ✓ Προστέθηκε το αρμοκάλυπτρο M6041
- ✓ Η 3-φυλλη τυπολογία διορθώθηκε

• **Σύστημα S350**

- ✓ Αφαιρέθηκε το προφίλ S365

• **Σύστημα SF85**

- ✓ Τα αντικρίσματα 415-37-366-00 και 415-37-365-00 τροποποιήθηκαν σύμφωνα με την κατεύθυνση του ανοίγματος

• **Σύστημα S67 Urban**

- ✓ Οι κοπές S77072 διορθώθηκαν
- ✓ Διορθώθηκαν οι κοπές για το κατωκάσι S67684

• **Σύστημα M940**

- ✓ Το πρόβλημα στις τυπολογίες παντζουριού 2+1 και 2+2 διορθώθηκε

• **Σύστημα S560LT**

- ✓ Το πρόβλημα με τις δίφυλλες τυπολογίες διορθώθηκε
- ✓ Οι κοπές S568 και S579 διορθώθηκαν
- ✓ Διορθώθηκε η απεικόνιση της οριζόντιας τομής της σίτας