

### • General

- ✓ M9316 cuttings in Side Hung 150Kg typologies corrected
- ✓ 220-11-002-00 removed from typologies

### • Series M9400

- ✓ Hardware machining problem in M9402 corrected

### • Series SD115

- ✓ Due to program limitation, the correct cylinder for profile SD11516 used on 120.5 mm panel is not available. Program gives cylinders used for SD11516 with 126mm panel

### • Series M9660

- ✓ Fixed sash glazing options corrected

### • Series S91

- ✓ Ventilation profile is added

### • Series S650

- ✓ Emotion hardware availability issue corrected
- ✓ Narrow key 757-65-069-70 and plate handle 010-16-514-00 added in corner typologies

### • Series S560

- ✓ Central seal 240-04-508-00 and hook seal 240-04-507-00 removed from typologies with flyscreens

### • Series S560LT pocket

- ✓ S490 cuttings corrected in single sash typology with triple frame

### • Series M450

- ✓ Glazing bead list updated with M4587 and M4589 profiles

### • Γενικά

- ✓ Οι κοπές του M9316 σε ανοιγόμενες τυπολογίες 150Kg διορθώθηκαν
- ✓ Ο κωδικός 220-11-002-00 αφαιρέθηκε

### • Σύστημα M9400

- ✓ Η κατεργασία μηχανισμού στο φύλλο M9402 διορθώθηκε

### • Σύστημα SD115

- ✓ Λόγω περιορισμού προγράμματος, ο σωστός κύλινδρος για το φύλλο SD11516 δεν είναι διαθέσιμος με το 120,5mm πάνελ. Το πρόγραμμα δίνει κύλινδρο που χρησιμοποιείται στο φύλλο SD11516 με πάνελ 126mm

### • Σύστημα M9660

- ✓ Νέες επιλογές πάχους υάλωσης για σταθερά παράθυρα προστέθηκαν

### • Σύστημα S91

- ✓ Προστέθηκε εξαερισμός

### • Σύστημα S650

- ✓ Διορθώθηκε το πρόβλημα επιλογής emotion μηχανισμού
- ✓ Προστέθηκε το στενό κλειδί 757-65-069-70 και η πλάκα χειρολαβής 010-16-514-00 σε γωνιακές τυπολογίες

### • Σύστημα S560

- ✓ Οι κωδικοί 240-04-508-00 και 240-04-507-00 αφαιρέθηκαν από τις τυπολογίες με σίτα

### • Σύστημα S560LT χωνευτά

- ✓ Οι κοπές της σίτας S490 διορθώθηκαν σε τυπολογίες μονόφυλλου με τριπλό οδηγό

### • Σύστημα M450

- ✓ Προστέθηκαν τα πηγάκια M4587 και M4589