

Update 25/09/2025 - 19109

General

- ✓ Uf values were added for S61, M9660, M84FR, S350, S77, M35
- ✓ Fapim hardware limits changed from 2600mm to 3000mm
- ✓ Side hung hardware for 150kg correction was done for shoot bolts
- ✓ S500 typologies were released updated and corrected

• Series S61

- ✓ Typologies are available in M7
- ✓ Wall connections were added in all frames.

Series S350LT

✓ S339 internal rail was added in subsystem 76mm

Series M84FR

✓ Polflam glazing was added

Series M7

- ✓ In structural, the quantity of EX-7201807503 was corrected
- ✓ Vulcanized corners EX-2551091100/EX-2551091200 quantities were changed
- ✓ Pressure plates and caps cuttings were changed

• Series P100

- √ P128 was added next to door typology
- ✓ Adhenshive tape EX-7209460000 quantity was corrected

Series S77FR

✓ New typology added

Series M630

✓ CNC machinings were added for M63104, M63126 and S50081

Series S77

- ✓ Drainage machining was added for \$77042
- ✓ INT-3107707213 was added for S77072 profile
- ✓ EX-3107758203 was replaced by EX-3107758213

• Series M14400

✓ Wall connections were added

Series \$700

✓ Frame connector EX-3117084010 was added for 4 track

Series SD115

✓ Hinges EX-3504108200/3504108100/7681010003 were replaced with the set EX-3500100000

• Γενικά

- √ Προστέθηκαν Uf για S61, M9660, M84FR, S350, S77, M35
- 🗸 Διορθώθηκαν τα όρια του Fapim hardware από 2600mm σε 3000mm
- \checkmark Διορθώθηκε το side hung hardware 150kg στους σύρτες
- ✓ Διορθώθηκαν οι S500 τυπολογίες

• Σύστημα S61

- ✓ Είναι διαθέσιμες οι τυπολογίες σαν insertion στο M7
- ✓ Συμπληρώθηκαν αρμοκάλυπτρα για όλες τις κάσες

• Σύστημα S350LT

√ Προστέθηκε το εσωτερικό ταυ S339 στο subsystem 76mm

• Σύστημα M84FR

√ Προστέθηκε υάλωση τύπου Polflam

• Σύστημα Μ7

- ✓ Στα structural, διορθώθηκε η ποσότητα ΕΧ-7201807503
- ✓ Διορθώθηκαν οι ποσότητες των βουλκανισμένων γωνιών ΕΧ-2551091100/ΕΧ-2551091200
- ✓ Άλλαξαν οι κοπές για πλάκες πίεσης και καπάκια

• Σύστημα Ρ100

- ✓ Προστέθηκε το προφίλ P128 δίπλα σε τυπολογία πόρτας
- √ Η ποσότητα της ταινίας ΕΧ-7209460000 διορθώθηκε

• Σύστημα S77FR

✓ Νέα τυπολογία προστέθηκε

• Σύστημα Μ630

✓ Προστέθηκαν κατεργασίες για M63104, M63126 και S50081

• Σύστημα S77

- ✓ Προστέθηκαν κατεργασίες απορροών για S77042
- ✓ Προστέθηκε η INT-3107707213 στο προφίλ S77072
- √ Ο κωδικός ΕΧ-3107758203 αντικαταστάθηκε από τον ΕΧ-3107758213

• Σύστημα Μ14400

✓ Προστέθηκαν αρμοκάλυπτρα

• Σύστημα \$700

✓ Προστέθηκε ενωτικό οδηγού EX-3117084010 για 4πλό οδηγό

• Σύστημα SD115

 ✓ Οι μεντεσέδες EX-3504108200/3504108100/7681010003 αντικαταστάθηκαν από το set EX-3500100000