

- **General**
 - ✓ Corrected drawing for glazing bead M11455
- **Hardware**
 - ✓ Added Dr. Hahn hinges for SD doors
 - ✓ Added color options for TS2000 door closer
- **Series S67/MD67**
 - ✓ Corrected cutting for S60116 and S61317
- **Series S77/SD77**
 - ✓ S77982 is active again, user can choose between S77982 & S77968
 - ✓ Added hinge machining for S77968
 - ✓ Gasket 250-77-918-03 replaced by 250-77-918-13 for optimal operation
- **Series S650**
 - ✓ Corrected machining in bottom sash S30652
- **Series S650 Pocket**
 - ✓ Corrected issue with missing accessories 640-65-006-00 and 640-65-694-23
- **Series SF85**
 - ✓ Corrected cutting for profile S85030
- **Series M45000**
 - ✓ Added lock on two sash typology with lift & slide and continuous sash
- **Series M13800**
 - ✓ Changed pricing of M1033 & M1035 per meter.
- **Γενικά**
 - ✓ Διορθώθηκε το σχέδιο για το πηχάκι M11455
- **Μηχανισμοί**
 - ✓ Προστέθηκαν οι μεντεσέδες Dr. Hahn για πόρτες SD
 - ✓ Προστέθηκαν επιλογές χρωμάτων για τον μηχανισμό επαναφοράς πόρτας TS2000
- **Σύστημα S67/MD67**
 - ✓ Διορθώθηκαν οι κοπές για τα προφίλ S60116 και S61317
- **Σύστημα S77**
 - ✓ Ενεργοποιήθηκε το προφίλ S77982 ξανά, ο χρήστης τώρα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στο S77982 και το S77968
 - ✓ Το λάστιχο 250-77-918-03 αντικαταστάθηκε από το 250-77-918-13
- **Σύστημα S650**
 - ✓ Διορθώθηκε η κατεργασία στο φύλλο S30652
- **Σύστημα S650 Pocket**
 - ✓ Διορθώθηκαν στους υπολογισμούς τα εξαρτήματα 640-65-006-00 και 640-65-694-23
- **Σύστημα SF85**
 - ✓ Διορθώθηκε η κοπή για το προφίλ S85030
- **Σύστημα M45000**
 - ✓ Προστέθηκε η κλειδαριά στην τυπολογία 2φυλλο ανασυρόμενο με κανονικό γάντζο
- **Σύστημα M13800**
 - ✓ Τα προφίλ M1033 & M1035 άλλαξαν τρόπο κοστολόγησης από κιλό σε μέτρο

- **Series S650 Eclipse**

- ✓ Porthole barriers calculation corrected according to technical catalogue

- **Series M9400**

- ✓ Added 3 typologies for ventilation panels: Single fixed with frame and integrated flyscreen, Single fixed, Single side-hung casement with glazing and integrated fly screen

- **Series MF65**

- ✓ Handle 380-85-012-XX replaced 380-85-011-XX

- **Series M450**

- ✓ Corrected calculation of lock spacer number

- **Series S350LT**

- ✓ Corrected drainage machining on the track

- **Series S700**

- ✓ Corrected issue with 4-sash meeting style typology in S700.
- ✓ Sash machining S70714 with S70710 and S70714 with S70706 for edge connection have been corrected
- ✓ Added machinings for S70790 & S70820

- **Σύστημα S650 Eclipse**

- ✓ Διορθώθηκε ο αριθμός των φραγμών θαλάμων σύμφωνα με τον κατάλογο

- **Σύστημα M9400**

- ✓ Προστέθηκαν 3 νέες τυπολογίες θυρίδων εξαερισμού: Μονόφυλλο σταθερό με κάσα και ενσωματωμένη σίτα, Μονόφυλλο σταθερό, Μονόφυλλο ανοιγόμενο με τζάμι και ενσωματωμένη σίτα

- **Σύστημα MF65**

- ✓ Το χερούλι 380-85-012-XX αντικατέστησε το 380-85-011-XX

- **Σύστημα M450**

- ✓ Διορθώθηκε ο υπολογισμός της σκαλιέρας για τον μηχανισμό κλειδαριάς

- **Σύστημα S350LT**

- ✓ Διορθώθηκε η κατεργασία απορροής στον οδηγό

- **Σύστημα S700**

- ✓ Ενημερώθηκε η τυπολογία 4φυλλο με φιλητό
- ✓ Οι κατεργασίες μεταξύ S70714 & S70710 και S70714 & S70706 για τη σύνδεση τους διορθώθηκε
- ✓ Προστέθηκαν κατεργασίες για τα προφίλ S70790 & S70820